

目 录

1 概 述	1
2 主要技术参数	1
3 使用方法	1
4 刀片更换	1
5 维护与保养	1
6 成套一览表	1

本公司若对该产品进行更改，恕不另行通知
若使用本说明书无法操作或有疑问时，请与本公司联系

1 概 述

PY-645/322 型平压取样器是用于瓦楞纸板平压强度（FCT）测定时切取标准规格试样的专用取样器。

2 主要技术参数

参 数 项 目	技 术 指 标
取样面积（两种规格）	65cm ² (PY-645 型)
	32cm ² (PY-322 型)
试样面积的误差	<0.5cm ²
取样的最大厚度	<15mm

3 使用方法

用手向下按，同时顺时针方向旋转 360 度即可取下一片圆形试样。

4 刀片更换

当刀片需要更换时，先取下中间两个螺钉，然后松开外面两个螺钉，松开刀片固定片后就可取出刀片。然后装上新刀片（注意刀片的斜面方向：前低后高，以便顺时针方向切割）。先将中间两个螺钉固定拧紧，然后将刀片固定片的螺钉拧紧。

5 维护与保养

5.1 注意安全，因刀片较锋利，不可用手触摸。特别在装刀片时后面高的一端要大于 15mm 时，不能用手触摸，可用钢直尺测量。

5.2 中心轴上需要定期（可根据使用情况）加入少量润滑油，以便旋转灵活。

6 成套一览表

序号	名 称	数量	单位	备 注
1	PY-645/322 平压取样器	2	台	
2	使用说明书	1	份	
3	产品合格证	1	份	
4	产品保修单	1	份	